

INFORMATIVNA BROŠURA · DELOVNA OBLAČILA – VISOKA VIDNOST

ALTAIR 9305

Delovna oblačila – Visoka vidljivost

VELIKOSTI

Velikost Obseg prsnega koša (A) Obseg pasu (B) Skupna višina (C)

S	100–108	–	78–86
M	104–112	–	80–88
L	108–116	–	82–90
XL	112–120	–	84–92
XXL	116–124	–	86–94
3XL	120–128	–	88–96
4XL	124–132	–	90–98
5XL	128–140	–	92–100

KATEGORIJA II · EN ISO 13688:2013

SESTAVA

100 % poliester, 280 GSM.

BARVE

- Fluorescentno rumena + temno modra
 - Fluorescentno oranžna + temno modra
 - Fluorescentno rumena + zeleno
 - Fluorescentno oranžna + zelena
-

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Opomba: Razred oblačila je določen z minimalno površino vidnega materiala.

RAVNI UČINKOVITOSTI V SKLADU Z EN ISO 20471:2013/A1:2016

Material	Razred 3	Razred 2	Razred 1
Osnovni material	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Retroreflektivni material	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
Kombinirani material	–	–	0,20 m ²

INFORMACIJE IN NAVODILA

PRIPOROČILA ZA UPORABO

Zasnovano za vidljivost v nevarnih situacijah v dnevnem času in pod osvetlitvijo avtomobilskih žarometov ponoči.

Oblačilo nosite čez zgornji del telesa, ne da bi prekrivali fluorescentne pasove.

Izdelek je treba uporabljati zapet in pri vzdrževanju je treba ohraniti njegovo vidnost.

Simbol CE potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve pravilne uporabe in je skladen z zakonodajo.

Ta osebna varovalna oprema ne ščiti pred drugimi tveganji in mora biti po potrebi kombinirana z dodatno zaščitno opremo.

PRIPOROČILA GLEDE NAPAČNE UPORABE

Ta osebna zaščitna oprema **ni** namenjena zaščiti pred nevarnostmi, ki niso navedene.

Zaradi visoke stopnje varnosti je prepovedano spreminjati izdelek.

Življenjska doba je odvisna od uporabe in nege.

Nepravilna uporaba ali pomanjkljivo vzdrževanje zmanjšuje stopnjo zaščite.

SKLADIŠČENJE

Oblačilo hranite stran od nepotrebne izpostavljenosti soncu, vlage ali agresivnih sredstev.

Ne shranjujte v umazanem stanju.

PAKIRANJE

Dolžina življenjske dobe ni odvisna samo od starosti izdelka, ampak tudi od njegove uporabe in shranjevanja.

Prosimo, upoštevajte informacije glede PPE, vzdrževanja in skladiščenja.

VZDRŽEVANJE

- Največ 25 pranj
- Prati pri največ 30 °C
- Ne beliti
- Ne sušiti v sušilnem stroju
- Ne likati
- Ne kemično čistiti
- Sušiti v senci

Izjava o skladnost v slovenskem jeziku je dostopna na:

<https://images.habeco.si/upload/files/pdf/HV9305-izjava.pdf>