

INFORMATIVNA BROŠURA · DELOVNA OBLAČILA – VISOKA VIDNOST

ALFA 9309 (221)

Delovna oblačila – Visoka vidljivost

VELIKOSTI

Velikost Obseg prsnega koša (A) Obseg pasu (B) Skupna višina (C)

XS	92	92	162–166
S	96	96	166–170
M	100	100	170–174
L	104	104	174–178
XL	108	108	178–182
2XL	112	112	182–186
3XL	116	116	186–190
4XL	120	120	190–194
5XL	124	124	194–198
6XL	128	128	198–202
7XL	132	132	202–206
8XL	136	136	206–210

KATEGORIJA II · EN ISO 13688:2013

SESTAVA

80 % poliester, 20 % bombaž, 240 g/m².

BARVA

Rumena

UNE – EN ISO 20471:2013

(Opomba: razred oblačila je določen glede na minimalno površino vidnega materiala.)

RAVNI UČINKOVITOSTI V SKLADU Z UNE – EN ISO 20471:2013

Material	Razred 3	Razred 2	Razred 1
Osnovni material	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Retroreflektivni material	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
Kombinirani material	–	–	0,20 m ²

INFORMACIJE IN NAVODILA

PRIPOROČILA ZA UPORABO

Ta osebna varovalna oprema je izdelana iz fluorescentne rumene tkanine s sestavo 80 % poliester, 20 % bombaž, 240 g/m², zato je primerna za industrijsko uporabo, pri čemer je treba upoštevati naslednje:

- Da bi dosegli pravilno delovanje, mora biti oblačilo pravilno zapeto.
- Za zaščito celotnega telesa je treba uporabljati ustrezna zaščitna oblačila skupaj z drugo zaščitno opremo.
- Pri nevarnih situacijah v vseh delih dneva in ponoči pod svetlobo žarometov.
- Tkanine ne smete prekrivati z drugimi oblačili, da ne zmanjšate vidnosti.
- Predhodno preglejte oblačilo. Če je umazano, se lahko vidnost zmanjša.

PRIPOROČILA GLEDE NAPAČNE UPORABE

- Ta PPE ni namenjena zaščiti pred nevarnostmi, ki niso navedene.
- Ne smete je spreminjati.
- Toplota, para ali kemični reagenti lahko spremenijo lastnosti.
- Učinkovitost se zmanjša s časom uporabe.
- Če oblačilo sestavljata dva dela, mora uporabnik nositi oba dela skupaj.
- Raztrganih delov ne popravljajte sami.

SKLADIŠČENJE

Oblačilo hranite stran od nepotrebnega izpostavljanja soncu, toplote ali umazanije ter agresivnih sredstev.

Hranite v suhem in čistem prostoru.

PAKIRANJE

Največje število pranj ni edini dejavnik, ki vpliva na življenjsko dobo.

Uporabna življenjska doba je odvisna tudi od uporabe, shranjevanja in vzdrževanja.

Priporočena življenjska doba izdelka je 5 let od datuma izdelave.

VZDRŽEVANJE

Največ 25 pranj

- Prati pri največ 30 °C
- Ne beliti
- Ne sušiti v sušilnem stroju
- Ne likati
- Ne kemično čistiti

Izjava o skladnost v slovenskem jeziku je dostopna na:

<https://images.habeco.si/upload/files/pdf/HV9309-izjava.pdf>