

USER MANUAL – Slovenski prevod

(priročnik in tehnični list na osnovi retra625-info.pdf)

retra625-info

RETRA625 – HI-VIS PRO 3-LAYER SOFTSHELL

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Glavne značilnosti

- Teža materiala: **310 g/m²**
- **Toplo podložen, tkani Softshell XPT**
- Vodoodporna in zračna **3-slojna membrana**
- Dihljivost: **10.000 g/m² / 24 ur**
- **EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Razred 2**
- 2 spodnja žepa na zadrgo
- Nastavljiv spodnji rob s »shockcord« vrvico
- Polna zadrga z notranjo zaščito in zaščito brade
- 1 prsni žep
- Oranžna barvna različica skladna z **RIS-3279/TOM**
- **ID Reflection™** – poševni odsevni elementi omogočajo hitrejšo prepoznavo smeri gibanja uporabnika
- Izdelek **nima zunanjega logotipa**
- Izdelano iz **recikliranih materialov**

Priporočeno označevanje:

- vezenje
- toplotni transfer
- sitotisk

Država izvora:

- **Kitajska**

Vzdrževanje

(glede na simbole na strani izdelka)

- Prati temne barve ločeno
- Ne likati
- Ne kemično čistiti
- Ne sušiti v sušilnem stroju
- Ne beliti

Tabela velikosti (v cm)

(iz tabele na dnu strani)

Velikost	S	M	L	XL	2XL	3XL
Dolžina telesa (A)	68	70,5	73	73	75,5	75,5
Širina prsnega koša (B)	51	55	59	63	68	72
Dolžina rokava (C)	66	67	68	69	70	71

Barve

- **Oranžna / mornarsko modra**
- **Rumena / mornarsko modra**

(sliki izdelkov sta prikazani v originalnem dokumentu)

retra625-info

Namen uporabe

RETRA625 je **visokovidni 3-slojni softshell** za profesionalno uporabo v pogojih zmanjšane vidljivosti.

Uporablja se kot osebna varovalna oprema (**PPE**) za:

- delo ob prometnicah,
- gradbišča,
- industrijska območja,
- splošno delo v mraku ali temi.

Način uporabe

1. Softshell oblecite preko osnovnega oblačila.
2. Zapnite glavno zadrgo do vrha, da zagotovite popolno vidnost odsevnih trakov.
3. Prilagodite spodnji rob s shockcord vrvico, če je potrebno.
4. Preverite, da odsevni trakovi niso prekriti.

Opozorila

- Umazanija ali poškodbe lahko zmanjšajo odsevnost.
- Odsevni elementi morajo biti vedno čisti in nepoškodovani.
- Softshell ne zagotavlja zaščite pred:
 - ognjem
 - kemikalijami
 - ekstremnim mrazom ali vročino
 - mehanskimi udari
- Če je izdelek moker, pustite, da se posuši na sobni temperaturi.
- Poškodovanega ali pretrganega oblačila **ne uporabljajte**.
- Odsevnih trakov **ne prekrivajte** z drugimi oblačili.