

INFORMATIVNA BROŠURA – DELOVNA OBLAČILA – VISOKA VIDNOST

gorfactory

Cra. Santomera Abanilla, Km 8, Nave 2
30620 (Murcia), Španija

CIF: A73089286

www.roly.eu

NAOS 9300

Delovna oblačila – visoka vidnost

CE – Kategorija II

EN ISO 13688:2013

VELIKOSTI

Velikost Obseg prsnega koša (A) Obseg pasu (B) Višina (C)

38	–	68	160–170
40	–	72	160–170
42	–	76	160–170
44	–	80	160–170
46	–	84	170–180
48	–	88	170–180
50	–	92	170–180
52	–	96	170–180
54	–	100	180–200
56	–	104	180–200
58	–	108	180–200
60	–	112	180–200

SESTAVA

80 % poliester, 20 % bombaž, 195 g/m²

BARVE

- Fluorescentno rumena – mornarsko modra
 - Fluorescentno oranžna – mornarsko modra
 - Fluorescentno oranžna – svinčeno siva
 - Fluorescentno rumena – vrtno zelena
-

STANDARD

EN ISO 20471:2013/A1:2016

RAZREDI ZMOGLJIVOSTI V SKLADU Z EN ISO 20471:2013/A1:2016

Material	Razred 3	Razred 2	Razred 1
Ozadni material	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Odsevni material	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
Kombinirani material –	–		0,20 m ²

Opomba: Razred oblačila je določen glede na minimalno površino vidnega materiala.

INFORMACIJE IN NAVODILA

PRIPOROČILA ZA UPORABO

Zasnovano za zagotavljanje vidnosti v nevarnih situacijah podnevi ali ponoči ter ob osvetlitvi avtomobilskih žarometov v temi.

Oblačilo je treba nositi neposredno na telesu, brez prekrivanja fluorescentnih pasov.

OVO je treba uporabljati skupaj z drugimi oblačili, ki pokrivajo preostale dele telesa, ki jih ta OVO ne pokriva.

Za ohranitev zaščitnih lastnosti mora biti oblačilo pravilno oblečeno in zaprto.

Vidnost oblačila mora biti zagotovljena tudi v kombinaciji z drugimi ustreznimi zaščitnimi oblačili.

PRIPOROČILA PROTI NEPRAVILNI UPORABI

- OVO se ne sme uporabljati proti tveganjem, ki niso opisana zgoraj.
 - Slabo vzdrževanje oblačila lahko zmanjša njegove zaščitne lastnosti.
 - Umazana oblačila lahko povzročijo zmanjšano zaščito.
 - Če je oblačilo sestavljeno iz dveh delov, mora uporabnik nositi oba dela skupaj, da se doseže ustrezna raven zaščite.
 - Popravila ali spremembe s strani uporabnika niso dovoljene.
-

SKLADIŠČENJE

Oblačilo hranite stran od nepotrebne izpostavljenosti sončni svetlobi, na suhem mestu in zaščiteno pred agresivnimi snovmi.

PAKIRANJE

Plastična vrečka.

Največje število pranj ni edini dejavnik, ki določa življenjsko dobo oblačila.

Uporabna življenjska doba je odvisna tudi od uporabe OVO, vzdrževanja in skladiščenja.

Oblačilo ima uporabno življenjsko dobo **5 let**.

Leto proizvodnje: 2021.

VZDRŽEVANJE

Največ 25 pranj

- Pranje pri največ 30 °C
- Ne beliti
- Ne sušiti v sušilnem stroju
- Likanje pri največ 110 °C
- Kemično čiščenje ni dovoljeno

Izjava o skladnost v slovenskem jeziku je dostopna na:

<https://images.habeco.si/upload/files/pdf/HV9300-izjava.pdf>